

# 質 疑 回 答 書

令和5年7月26日

工事名称：帯広畜産大学畜産フィールド科学センター乳加工施設新営機械設備工事

番号	質 疑	回 答
1	図面番号：M-04 数量表：No.1 EHP-2-7 空気調和機（室内機）について、機器表では天井かつ2方向になっていますが、数量表では4方向になっています。 機器表の2方向が正でよろしいですか？	宜しいです。
2	図面番号：M-05 数量表：No.1 EH-1-2 電気パネルヒーターについて、機器表では1.0kwになっていますが、数量表では1.5kwになっています。 機器表の1.0kwが正でよろしいですか？	機器表（1.0kW）が正です。
3	図面番号：特M-02 数量表：No.1・2 長方形ダクトについて、特記仕様書ではコーナーボルト工法になっていますが数量表ではアングルフランジ工法（高圧1）になっています。 どちらを正としますか？  数量表が正の場合、750<L<1200の板厚が1.0tになっています。 1.2tではないでしょうか？	空調SAダクトのみアングルフランジ工法が正です。 板厚は1.0tとしてください。 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第14節ダクト及びダクト附属品 1.14.3.5板厚 高圧1及び高圧2ダクトより 450を超え、1200以下 1.0t